

2022年3月23日
株式会社アドヴィックス

後付け部品ハイパフォーマンスブレーキキットに関わる自主改善の実施について

日頃は弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。


弊社で後付け部品として販売したハイパフォーマンスブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて、誤った部品が組付けられたものがあることが判明しました。そのため最悪の場合、異音が発生するおそれがありますので、下記の通り自主改善を実施させていただきます。対象のお客様にはお買い上げいただいた販売店を通じご連絡をさせていただきます。

お客様には多大なご迷惑をおかけいたしますことについて深くお詫び申し上げます。今後とも一層の品質向上に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

自主改善開始日	令和4年3月24日（木）
不具合の内容	トヨタ86及びスバルBRZ用後付け部品ハイパフォーマンスブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて誤った部品を用いて組立てたものがある。そのため最悪の場合、異音が発生するおそれがある。
自主改善の内容	全数、正規品に交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・使用者:当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者等:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・自社のホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
86/BRZ用 ハイパフォーマンス ブレーキキット	BK-004R	令和3年2月18日～ 令和4年2月13日	1個	トヨタ86/ スバルBRZ用
86/BRZ用 フロントローターRH	A6F86R		8個	
86/BRZ用 フロントローターLH	A6F86L		8個	
合 計			17個	

改善箇所説明図




フロントブレーキローター

摺動部


ベルハウジング

不具合発生箇所

【断面図】



誤品

注：  は措置部品を示す。

トヨタ86及びスバルBRZ用後付け部品ハイパフォーマンスブレーキキットの構成部品であるフロントブレーキローターにおいて誤った部品を用いて組立てたものがある。
そのため最悪の場合、異音が発生するおそれがある。

改善の内容

全数、正規品に交換する。

お問い合わせ先(ユーザー、カーメーカの方)

株式会社アドヴィックス

基本ブレーキ品質保証部 市場品質室

TEL:0566-56-5830

受付時間 月～金 9:00-18:00

(除く年末年始・GW・夏季休暇)

お問い合わせ先(メディアの方)

株式会社アドヴィックス

経営企画部

TEL:0566-56-5938